

Приложение N 2
к плану мероприятий по паспортизации
объектов социальной инфраструктуры
муниципального образования "Город Томск"

Утверждаю
Руководитель МАОУ Гуманитарный лицей

Алифорова / С.В. Алифорова /

03 апреля 2017г

Паспорт
доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
N 2

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта **Административное здание**

1.2. Адрес объекта **634034, г. Томск, пр. Ленина, 53**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажей, 3699 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3914 кв. м

1.4. Год постройки здания 1963, последнего капитального ремонта 2015

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ текущего _____, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гуманитарный лицей г. Томска (МАОУ Гуманитарный лицей)**

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) **634034, г. Томск, пр. Ленина, 53**

1.8. Основание для пользования объектом (**оперативное управление, аренда, собственность**)

1.9. Форма собственности (**государственная, негосударственная**)

1.10. Территориальная принадлежность (**федеральная, региональная, муниципальная**)

1.11 Вышестоящая организация (наименование) **Департамент образования администрации Города Томска**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **634003, г. Томск, ул. Пушкина, 12**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг **образовательная деятельность**

2.3 Форма оказания услуг: (**на объекте**, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (**дети**, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, **нет**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **300 ч-к**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, **нет**) _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

проезд маршрутными автобусами №№

2,3,4,12,19,22,23,26,33,31,32,36,37,53,130,119,150,231,400,442

и троллейбусами №№ 1,3,4 до остановки «ТГУ»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **40** м

3.2.2 время движения (пешком) **2** мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да**, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; **регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером**; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, **визуальная**; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, **нет** (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да**, нет (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания *

NN п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N N п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
-------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К,С) ДЧ-И (О,У,Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К,С) ДЧ-И (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К,С,У) ДЧ-И (О,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К,О,Г,У,С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К,О,Г,У,С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **ДУ (С) ДЧ-И (К,О,У,Г)**

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

NN п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт Индивидуальные решения с тср
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт индивидуальные решения с тср
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт индивидуальные решения с тср
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт индивидуальные решения с тср
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт индивидуальные решения с тср
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт индивидуальные решения с тср

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017-2025 годы

в рамках исполнения Плана МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (К,О,С,Г,У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
не имеется _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

_____ lyceum-gum.ru _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "_03_" _апреля_ 2017 г.,

2. Акта обследования объекта: N акта __2__ от "_03_" _апреля_ 2017 г..

3. Решения Комиссии _____ от "_____" _____
20____ г.

Приложение N 3
к плану мероприятий по паспортизации
объектов социальной инфраструктуры
муниципального образования "Город Томск"

Утверждаю
Руководитель МАОУ Гуманитарный лицей
_____/С.В. Алифоренко/
" 03 " апреля 2017г.

Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры) к Паспорту доступности
ОСИ
N 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Административное здание**
1.2. Адрес объекта **634034, г. Томск, пр. Ленина, 53**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 3699 кв. м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет); 3914 кв. м
1.4. Год постройки здания 1963 , последнего капитального ремонта 2015
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ____ - ____,
капитального ____ - ____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гуманитарный лицей г. Томска (МАОУ Гуманитарный лицей)**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **634034, г. Томск, пр. Ленина, 53**
1.8. Основание для пользования объектом (**оперативное управление**, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (**государственная**, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, **муниципальная**)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Департамент образования администрации Города Томска**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **634003, г. Томск, ул. Пушкина, 12**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, **образование**, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое

2.2 Виды оказываемых услуг **образовательные услуги**

2.3 Форма оказания услуг: (**на объекте**, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (**дети**, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития **нет**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **300 чел-к**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, **нет**)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

проезд маршрутными автобусами №№

2,3,4,12,19,22,23,26,33,31,32,36,37,53,130,119,150,231,400,442

и троллейбусами №№ 1,3,4 до остановки «ТГУ»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **40 м**

3.2.2 время движения (пешком) **2 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да**, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, **со звуковой сигнализацией,**

таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,

визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, **нет** (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да**, нет (_____)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

NN п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

N	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по
---	-------------------------------------------------	-----------------

п \п		адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт Индивидуальные решения с тср
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт индивидуальные решения с тср
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт индивидуальные решения с тср
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт индивидуальные решения с тср
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт индивидуальные решения с тср
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт индивидуальные решения с тср

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано
_____Алифоренко С.В., директор лицея, т. (3822) 46-97-60

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение N 4
к плану мероприятий по паспортизации
объектов социальной инфраструктуры
муниципального образования "Город Томск"

Утверждаю
Руководитель МАОУ Гуманитарный лицей
_____/С.В. Алифоренко/
" 03 " апреля 2017г.

Акт
обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ
N 2

Томская область, город Томск» " 03 " апреля 2017 г.
Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Административное здание**
- 1.2. Адрес объекта **634034, г. Томск, пр. Ленина, 53**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 4 этажей, 3699 кв. м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет); 3914 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1963, последнего капитального ремонта 2015
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гуманитарный лицей г. Томска (МАОУ Гуманитарный лицей)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **634034, г. Томск, пр. Ленина, 53**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация **образовательная деятельность**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **проезд маршрутными автобусами №№ 2,3,4,12,19,22,23,26,33,31,32,36,37,53,130,119,150,231,400,442 и троллейбусами №№ 1,3,4 до остановки «ТГУ», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет**
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **40** м
 - 3.2.2 время движения (пешком) **2** мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

NN п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N N п/ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)	1; 2	1; 2
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К,С) ДЧ-И (О,У,Г)	3	3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К,С) ДЧ-И (О, Г, У)	4; 5; 10	4; 5; 10
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К,С,У) ДЧ-И (О,У)	6	6
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)	7	7
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К,О,Г,У,С)	8; 21	8; 21
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К,О,Г,У,С)	9	9

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ (С) ДЧ-И (К,О,У,Г)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

NN п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт Индивидуальные решения с тср
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт индивидуальные решения с тср
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт индивидуальные решения с тср
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт индивидуальные решения с тср
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт индивидуальные решения с тср
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт индивидуальные решения с тср

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017-2025 годы

в рамках исполнения Плана МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (К,О,С,Г,У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта

РФ lyceum-gum.ru _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 1 л.
3. Путей движения в здании на 3 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л

Результаты фотофиксации на объекте фото на 21 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ паспорт БТИ на 13 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано " ____ " _____ 20__ г. (протокол N ____)
Комиссией _____
(название).

Приложение 1
к Акту обследования
ОСИ к паспорту доступности
ОСИ N 2 от " 03 " апреля 2017 г.

I. Результаты обследования

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАОУ Гуманитарный лицей, 634034, г. Томск, пр. Ленина, 53

Наименование объекта, адрес

N п / п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	11	11	Отсутствие оборудования доступными элементами информации об объекте в соответствии с потребностями инвалидов и МГН.	все	Оборудование доступными элементами информации об объекте	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1	1	Отсутствие тактильных средств на покрытии пешеходных путей	все	Оборудование тактильными средствами на покрытии пешеходных путей.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть	12	12	не выявлены		не нуждается	
1.4	Пандус (наружный)	есть	13; 14	13; 14	не выявлены		не нуждается	
1.5	Автостоянка и парковка	есть	2	2	Отсутствие специально выделенной для инвалидов парковки и автостоянки.		Оборудование парковки для инвалидов	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	нет			Отсутствие: -информационной поддержки на всех путях движения МГН	Все	Оснащение информационными средствами на путях движения МГН	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	-----------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	N на плане	N фото	по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)	1; 2	1; 2	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 2 от " 03 " апреля 2017 г.

I. Результаты обследования

2. Входа (входов) в здание

МАОУ Гуманитарный лицей, 634034, г. Томск, пр. Ленина, 53

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	12	12	Отсутствие рельефного или контрастного обозначения ступеней.	все	Оборудование контрастной маркировки или рельефного обозначения ступеней	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	13; 14	13; 14	не выявлены	все	не нуждается	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	3	3	не выявлены	все	не нуждается	
2.4	Дверь (входная)	есть	3	3	Отсутствие легкоуправляемости открытия и закрытия двери Крепление двери: - не оборудовано фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто"; - не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек; Полотно двери: - нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой; Отсутствие	Все	Установка фиксаторов, обеспечивающих задержку закрывания. Оборудование информационными обозначениями с учетом потребностей инвалидов	Текущий ремонт

					информационных обозначений с учетом потребностей инвалидов			
2.5	Тамбур	есть	15	15	не выявлены		не нуждается	
	Общие требования к зоне				Отсутствие информационных обозначений с учетом потребностей инвалидов		Оборудование информационными обозначениями с учетом потребностей инвалидов.	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход (входы) в здание	ДУ (К,С) ДЧ-И (О,У,Г)	3	3	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 2 от " 03 " апреля 2017 г.

I. Результаты обследования

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАОУ Гуманитарный лицей, 634034, г. Томск, пр. Ленина, 53

Наименование объекта, адрес

N п / п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	16	16	Отсутствие информационных обозначений с учетом потребностей инвалидов.	все	Оборудование информационными обозначениями, специализированными средствами (текстофонами, звуковыми информаторами)	Текущий ремонт. Индивидуальные решения с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	17	17	Отсутствие у поручней завершающих частей длиннее на 0,3 м; Отсутствие рельефного обозначения этажей. Отсутствие контрастной маркировки ступеней. Ступени: - боковые края (не примыкающие к стене) не оборудованы бортиками высотой не менее 0,02 м. Отсутствие пандуса.	все	Оборудование лестницы: завершающие части поручней, оборудование боковых краев ступеней не примыкающих к стене бортиками, Нанесение контрастной маркировки ступеней.	Текущий ремонт.
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствует	все	Технические решения не возможны	Индивидуальные решения с ТСР
3	Лифт	нет			Отсутствует	все	Технические	Индив

4	пассажирский (или подъемник)	т					решения не возможны	индивидуальные решения с ТСП
35	Дверь	есть	17	17	Отсутствие информирующих обозначений помещений в соответствии с потребностями инвалидов рядом с дверью. Полотно двери: - нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой	Все	Оборудование информирующими обозначениями с учетом потребностей инвалидов. Оборудование полотна двери противоударной полосой.	Текущий ремонт.
36	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	5; 10	5; 10	не выявлены	все	не нуждается	-
	Общие требования к зоне				Отсутствие: предупредительной информации о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы, Визуальной информации; в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков) Тактильной информации (рифленая поверхность).	все	Оборудование средствами информации.	Текущий ремонт. Индивидуальные решения с ТСП

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ (К,С) ДЧ-И (О, Г, У)	4; 5; 10	4; 5; 10	Текущий ремонт Индивидуальные решения с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(І)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 2 от " 03 " апреля 2017 г.

І. Результаты обследования

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант І - зона обслуживания инвалидов

МАОУ Гуманитарный лицей, 634034, г. Томск, пр. Ленина, 53

Наименование объекта, адрес

N п / п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	6	6	Отсутствие информирующих обозначений и специально выделенных мест для обслуживания инвалидов		Оборудование информирующими обозначениями	Текущий ремонт, индивидуальные решения с тср
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	18	18	не выявлены		не нуждается	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			не выявлены		не нуждается	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			не выявлены		не нуждается	
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			не выявлены		не нуждается	
	Общие требования к зоне				Отсутствие информирующих обозначений и специально выделенных мест для обслуживания инвалидов		Оборудование информирующими обозначениями	Текущий ремонт индивидуальные

								решения с тср
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зона целевого назначения здания (зона обслуживания инвалидов)	ДУ (К,С,У) ДЧ-И (О,У)	6	6	Текущий ремонт индивидуальные решения с тср

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	есть	18	18	не выявлены		не нуждается	

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зона целевого назначения здания (места приложения труда)	ДУ	18	18	не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зона целевого назначения здания (жилые помещения)				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 2 от "03" апреля 2017 г.

I. Результаты обследования

5. Санитарно-гигиенических помещений

МАОУ Гуманитарный лицей, 634034, г. Томск, пр. Ленина, 53

Наименование объекта, адрес

N п / п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	7	7	Отсутствие оборудования: - двусторонней связью с диспетчером или дежурным, - или кнопкой звонка (в дежурную комнату), - аварийное освещение Отсутствие информирующих обозначений помещений: - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками		Оборудование - двусторонней связью с диспетчером или дежурным, - или кнопкой звонка (в дежурную комнату), - аварийного освещения, - информирующими обозначениями	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет					не нуждается	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	19	19	не выявлены		не нуждается	
	Общие требования к зоне	нет			Отсутствие информирующих обозначений помещений в соответствии потребностями инвалидов		Оборудование информирующими обозначениями, средствами связи.	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)	7	7	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: _____

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 2 от "03" апреля 2017 г.

I. Результаты обследования

6. Системы информации на объекте

МАОУ Гуманитарный лицей, 634034, г. Томск, пр. Ленина, 53

Наименование объекта, адрес

N п / п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	8; 20	8; 20	Недостаточное количество специализированных визуальных средств. Не все имеющиеся визуальные средства информации соответствуют потребностям инвалидов	Все	Оборудование специализированными визуальными средствами	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть	21	21	Отсутствие специализированных акустических средств	Все	Оборудование специализированными акустическими средствами	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие специализированных тактильных средств	все	Оборудование специализированными тактильными средствами	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	нет			Отсутствие системы специализированных средств информации и сигнализации об опасности для всех категорий инвалидов (визуальных, звуковых и тактильных)	-	Оборудование специализированными информационными средствами и информации на объекте	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	-----------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	N на плане	N фото	по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Система информации на объекте	ДУ (К,О,Г,У,С)	8; 21	8; 21	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____